

**АКТ**  
**проверки работоспособности источников**  
**наружного противопожарного водоснабжения**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 11 «Нана» г. Гудермес Гудермесского муниципального района»  
(МБДОУ «Детский сад № 11 «Нана» )

ЧР, г.Гудермес, пер. Мира 11- а  
/ наименование и адрес объекта/

Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссии в составе:

председателя комиссии – Р.И. Мадаговой , заведующего детским садом  
и членов комиссии:

З.Х. Исраиловой - медицинской сестры,

М.М. Одаевой - председателя ПК, воспитателя,

Э.И. Исрапилова - заведующего хозяйством детского сада,

в заключение проверки 24 октября 2019 г. составила настоящий акт о том, что:

Пожарные водоемы в количестве 2 шт., водоем  $V = 100 \text{ м}^2$ , соответствуют  
необходимым требованиям, находятся в исправном состоянии, подъезд  
соответствует.

Замечания и предложения комиссии: нет

Заключение комиссии о готовности пожарного водоема к работе в течение  
учебного года готов.

Председатель комиссии:

М.П.



Р.И.Мадагова

Члены комиссии:

З.Х. Исраилова

М.М. Одаева

Э.И. Исрапилов